

SEDE DEI LAVORI:

Dipartimento di Fisica "G.Galilei" - via Marzolo, 8 - Padova
Polo Didattico - via Loredan, 10 – Padova
Edificio Paolotti – via Belzoni, 7 - Padova
Laboratori Nazionali di Legnaro, viale dell'Università, 2 – Legnaro (PD)
sito web: www.pd.infn.it

Persone di Riferimento:

Datore di lavoro: Roberto Carlin

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Nicola Crespan tel. 049 - 967 7158 e-mail: nicola.crespan@pd.infn.it

RLS: Luca Taffarello

INFORMAZIONI SUI RISCHI ESISTENTI, MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso le nostre sedi (Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei" e/o Laboratori Nazionali di Legnaro) nonché eventuali lavori da voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza che, pertanto, ci solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione dei lavori stessi.

Ci riserviamo la facoltà di accertare e di segnalarVi, in qualunque momento e con le modalità che riterremo più opportune, la violazione da parte Vostra degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'INFN avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- a) **indicarci espressamente il personale che svolge le funzioni di preposto**
- b) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;
- d) garantire:
 - un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri,
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
- e) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
- f) far esporre ai lavoratori la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi) o provvedere alla compilazione del registro sostitutivo, quando previsto;
- g) rispettare le disposizioni più avanti riportate

Norme particolari: disciplina interna

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostre sedi.

In particolare:

- a) I Vostri dipendenti, per tutto quanto loro necessari, dovranno unicamente far capo al loro preposto.
- b) L'impiego di attrezzature, macchine, materiale o di opere provvisorie di proprietà dell'INFN è di norma vietato. Qualora fosse convenuta l'esecuzione da parte nostra di opere complementari all'oggetto del presente contratto o l'uso di nostro materiale, attrezzature, macchine, impianti, resta inteso che, all'atto della consegna di dette opere e/o materiali e previa Vostra necessaria ricognizione, ci rilascerete dichiarazione attestante il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche onde sollevarci da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali sia di Vostri dipendenti che di terzi.
- c) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle nostre sedi è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- d) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno del Dipartimento o dei LNL e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- e) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata, Vi preghiamo di informarVi sulle disposizioni interne all'uso vigenti.
- f) L'accesso agli edifici dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.
- g) L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro dell'Ente ed essere concordato con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori
- h) A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro

Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 81/08 l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna", Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Con la presente vengono fornite indicazioni generali circa i rischi specifici esistenti presso le nostre sedi di Padova (Dipartimento di Fisica e Astronomia compreso il Polo Didattico e l'edificio Paolotti) o presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e sulle misure di prevenzione ed emergenza in essi adottati.

Per alcuni tipi di attività tali note potrebbero rivelarsi non sufficienti, Vi preghiamo di contattare il Responsabile del Servizio o Esperimento su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Sezione di Padova qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni. Sottolineiamo inoltre l'importanza di continuare tale collaborazione durante l'esecuzione dei lavori al fine di mantenere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

PADOVA

Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.Galilei" - via Marzolo, 8 - Padova

Polo Didattico - via Loredan, 10 - Padova

Edificio Paolotti – via Belzoni, 7 - Padova

sito web: www.pd.infn.it

numero emergenza interno 7324

Rischi Specifici e misure di prevenzione ed emergenza

L'accesso agli edifici deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

In caso doveste riscontrare una situazione anomala segnalatelo immediatamente al Vostro referente presso la Sezione di Padova.

In caso di emergenza da ogni apparecchio telefonico all'interno degli edifici è possibile chiamare il numero di emergenza **7324** a cui vi preghiamo di segnalare immediatamente qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio...).

Dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza sono riportate alla pagina web <http://www.pd.infn.it/emergenza/>

Lungo i corridoi sono riportate le planimetrie di piano e le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza. Vi invitiamo a prenderne visione. Eventuale copia potrà essere richiesta al Responsabile dei Servizi Tecnici Generali dell'Università sig. Marco Buggio (tel. 049 - 827 7073)

Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali e accessibili.

All'interno dell'Università le **vie di circolazione** carrabili sono condivise sia dai pedoni che dagli autoveicoli. Vi preghiamo quindi di fare attenzione e moderare la velocità.

L'accesso all'**officina meccanica** è in generale vietato se non per l'esecuzione di lavori in quell'area. All'interno dell'officina sono segnati alcuni percorsi che non possono essere considerati in alcun modo percorsi di salvaguardia. Chiunque debba avvicinarsi alle macchine utensili dovrà indossare occhiali o visiera. Ovviamente se i lavori a Voi commissionati comportano specifiche operazioni sulle macchine utensili l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché la prescrizione e l'osservanza di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico rientrando tra i rischi specifici della Vostra Impresa.

Presso i Laboratori potrebbero essere presenti sorgenti radioattive indicate dall'apposito segnale triangolare nero su fondo giallo: prendete accordi con il Responsabile del Laboratorio sul comportamento da tenere. Il Responsabile del Servizio Gestione e Sorveglianza Sorgenti Radiogene è il sig. Enrico Borsato. (tel. 049 8277092)



Sempre nei laboratori e negli uffici sono presenti **apparecchiature elettroniche** in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione. Prendete accordi con il Responsabile del Laboratorio prima di operare su di esse in qualsiasi modo e in generale manteneteVi a debita distanza.

Se dovete operare sull'**impianto elettrico** Vi preghiamo di contattare preventivamente il Responsabile dei Servizi Tecnici Generali Ing. Marco Buggio (tel. 049 - 827 7073) o direttamente l'elettricista sig. Sandro Cesaro (tel. 049 - 827 7223) al quale potete riferirVi anche per eventuali informazioni sull'utilizzo dello stesso. Allo stesso modo ogni lavoro su impianti o sugli edifici deve essere preventivamente concordato con l'Ing. Marco Buggio (tel. 049 - 827 7073).

Vi segnaliamo che la **sala calcolo** è protetta da un impianto di spegnimento a gas inerte, in caso di segnalazione di allarme o preallarme, abbandonate la sala e avvisate il personale dell'Istituto. Inoltre, il sistema di condizionamento installato dà origine a temperature e correnti d'aria non sempre ottimali, soprattutto nei mesi estivi, Vi invitiamo a prestare particolare attenzione all'abbigliamento indossato.


All'interno degli edifici vi sono **bombole di gas compresso** di vario tipo alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione. All'esterno del Dipartimento di Fisica in particolare Vi sono due depositi di bombole e due armadi con materiale infiammabile appositamente segnalati. L'accesso agli armadi e ai depositi deve rimanere sgombro.

Per ulteriori dubbi o informazioni specifiche sull'area in cui andrete ad operare Vi preghiamo di contattare direttamente il Responsabile del Servizio o Esperimento su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro
viale dell'Università 2 - 35020 Legnaro (PD)
sito web: www.lnl.infn.it
numero di emergenza interno 888

Per le ulteriori informazioni relative ai Laboratori Nazionali di Legnaro riferirsi al fascicolo riportato nelle pagine seguenti

Per ulteriori dubbi o informazioni specifiche sull'area in cui andrete ad operare Vi preghiamo di contattare direttamente il Responsabile del Servizio o Esperimento su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

	Laboratori Nazionali di Legnaro	Cod. doc.	DOC.O.04.01.FOR
	FASCICOLO INFORMATIVO SU RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE, MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA, NORME AMBIENTALI	Rev.	12
		Pag.	1 di 5

DATI DEI LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO E PERSONE DI RIFERIMENTO

Indirizzo	Viale dell'Università, 2 – 35020 Legnaro (PD) - Italy
Telefono centralino	049 - 8068311
Numero emergenze	888
Fax centrale	049 - 641925
Sito web	www.lnl.infn.it

Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro	dott.ssa Fabiana Gramegna
--	---------------------------

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile	dott. Sergio Sartor	tel. 049 - 8068 699
--------------	---------------------	---------------------

Gestione ambientale

Rappresentante della Direzione	Ing. Daniela Benini	tel. 049 – 8068 506
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale	dott.ssa Patrizia Ingenito	tel. 049 – 8068 506

Servizio di Radioprotezione

Responsabile del Servizio	dott. Demetre Zafirooulos	tel. 049 - 8068 394
Segreteria	sig.ra Daniela Zane	tel. 049 - 8068 322

Servizio Gestione Impianti e Sicurezze

Responsabile del Servizio	sig. Mirco Gusella	tel. 049 – 8068 921
Referente per la gestione rifiuti speciali	sig. Mirco Gusella	tel. 049 – 8068 921

Servizio Edilizia ed Attività Generali

Responsabile	sig. Denis Maniero	tel. 049 – 8068 684
--------------	--------------------	---------------------

DISPOSIZIONI GENERALI


L'esecuzione di tutte le attività va svolta all'interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro nel rispetto delle disposizioni generali riportate di seguito.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D. Lgs 81/2008, Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori effettuata presso la Sede dei Laboratori Nazionali di Legnaro nonché la realizzazione di lavori rientranti all'interno del processo lavorativo dei Laboratori Nazionali di Legnaro eseguiti presso le Vostre strutture, dovrà essere svolta sotto la Vostra direzione e sorveglianza.

Pertanto, Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- **Restituire debitamente compilate e firmate, all'atto dell'invio dell'offerta, la “Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i.” e la “Dichiarazione ambientale da parte del fornitore”** che vi sono state trasmesse unitamente alla richiesta di offerta;
- Ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla vostra attività,
- Garantire:
 - un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme di buona tecnica
- Assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ...),



	Laboratori Nazionali di Legnaro	Cod. doc.	DOC.O.04.01.FOR
	FASCICOLO INFORMATIVO SU RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE, MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA, NORME AMBIENTALI	Rev.	12
		Pag.	2 di 5

- Far esporre ai lavoratori della Vostra azienda la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/2008. Si ricorda che la tessera di riconoscimento deve essere esposta anche dai lavoratori autonomi.
- Rispettare le disposizioni specifiche più avanti riportate.
- Informare preventivamente il vostro referente presso i Laboratori Nazionali di Legnaro circa l'orario di inizio, la durata, le modalità di svolgimento dei lavori.
- Segnalare immediatamente ogni situazione anomala o di pericolo che dovesse verificarsi.

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra Sede in cui svolgete i lavori.

In particolare:

- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dei Laboratori Nazionali di Legnaro è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra Sede è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- **Si richiede di moderare la velocità all'interno dei LNL a max 10 km/h e di rispettare il Codice della Strada.**
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'Impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili), dovrà essere preventivamente autorizzata, Vi preghiamo di informarVi sulle disposizioni interne all'uso vigenti.
- L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro dell'Ente ed essere concordato con il Responsabile, su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori
- A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami, fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
- Materiali di risulta dalle attività da Voi svolte presso le nostre strutture dovranno essere gestiti a Vostro carico secondo la normativa di legge e secondo le norme specifiche che trovate dettagliate al capitolo "Disposizioni specifiche ambientali" del presente capitolo.

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO


Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 81/2008 l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi chiediamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna" **Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente** anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.



	Laboratori Nazionali di Legnaro	Cod. doc.	DOC.O.04.01.FOR
	FASCICOLO INFORMATIVO SU RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE, MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA, NORME AMBIENTALI	Rev.	12
		Pag.	3 di 5

- Obbligo di non trattarsi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori a quelle previste dalla normativa di legge e tecnica pertinente, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.).
- Divieto di passare sotto carichi sospesi.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

Con le presenti note vengono fornite alcune indicazioni generali circa i rischi specifici esistenti presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e sulle misure di prevenzione ed emergenza in essi adottati.

Per alcuni tipi di attività tali note potrebbero rivelarsi non sufficienti, Vi preghiamo di contattare il Responsabile, su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni. Sottolineiamo inoltre l'importanza di continuare tale collaborazione durante l'esecuzione dei lavori al fine di rendere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.


L'accesso agli edifici deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

Procedure per la gestione delle emergenze

In caso doveste riscontrare una situazione anomala segnalatelo immediatamente al Vostro referente dei Laboratori Nazionali di Legnaro. Esiste, inoltre la possibilità di inviare una segnalazione a Gestione Ambientale compilando il modulo presente sul sito www.lnl.infn.it – area safety and environment (scheda di segnalazione da parte di personale esterno).

In caso di emergenza è attivo 24 ore su 24 il numero di emergenza interno **888** a cui Vi preghiamo di segnalare immediatamente qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ...) fornendo una descrizione dettagliata della situazione. Dettaglio informazioni circa il Piano di Emergenza dei Laboratori sono riportate nel manuale "**Piano di Emergenza e Prevenzione Incendi**" che **doвете ritirare presso la Guardiaia dei Laboratori prima dell'inizio dei lavori**.

Sottolineiamo che le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali e accessibili.

	Laboratori Nazionali di Legnaro	Cod. doc.	DOC.O.04.01.FOR
	FASCICOLO INFORMATIVO SU RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE, MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA, NORME AMBIENTALI	Rev.	12
		Pag.	4 di 5

Rischi specifici

All'interno dei Laboratori le **vie di circolazione** carrabili sono condivise sia dai pedoni che dagli autoveicoli. Vi preghiamo quindi di fare attenzione e **moderare la velocità a massimo 10 km/h, sempre nel rispetto del Codice della Strada.**

Utilizzate per il parcheggio le apposite piazzole di sosta.

L'accesso alle **officine meccaniche** è in generale vietato se non per l'esecuzione di lavori in quell'area. All'interno dell'officina sono segnati alcuni percorsi che non possono essere considerati in alcun modo percorsi di salvaguardia. Chiunque debba avvicinarsi alle macchine utensili dovrà indossare occhiali o visiera. Ovviamente, se i lavori a Voi commissionati comportano specifiche operazioni sulle macchine utensili, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché la prescrizione e l'osservanza di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico, rientrando tra i rischi specifici propri della Vostra Impresa.

L'apposito segnale triangolare nero su fondo giallo indica la presenza di **sorgenti di radiazioni ionizzanti** in alcune aree e individua restrizioni negli accessi. Per ulteriori informazioni potete contattare il Responsabile del Servizio di Radioprotezione dei Laboratori.



Sempre nei laboratori e negli uffici sono presenti **apparecchiature elettroniche** in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione. Prendete accordi con il Responsabile del laboratorio prima di operare su di esse in qualsiasi modo e in generale manteneteVi a debita distanza.

Se dovete operare sull'**impianto elettrico** Vi preghiamo di contattare preventivamente il Responsabile del Servizio Gestione Impianti e Sicurezze al quale potete riferirVi anche per eventuali informazioni sull'utilizzo dello stesso.


All'interno e all'esterno degli edifici vi sono **bombole di gas compresso, recipienti criogenici, linee di trasporto di gas e liquidi criogenici** alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.

Sottolineiamo che l'accesso ai depositi di materiali infiammabili, combustibili e gas compressi deve rimanere sgombro.

Nel caso la Vostra azienda effettui per i Laboratori Nazionali di Legnaro una **fornitura di gas tecnici**, dovrete garantire di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa **ADR vigente** relativa al trasporto di merci pericolose per strada (requisiti per il mezzo di trasporto, per il guidatore ...) e in particolare dovrete applicare le previste procedure di sicurezza per lo scarico, la consegna e l'eventuale trasporto dei gas all'interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro.

In molte aree sono in funzione **dispositivi di sollevamento e trasporto** (carriponte). Durante il loro funzionamento Vi preghiamo di allontanarVi dai luoghi interessati al pericolo dell'eventuale caduta del carico.

Per ulteriori dubbi o informazioni specifiche sull'area in cui andrete ad operare Vi preghiamo di contattare direttamente il Responsabile, su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

	Laboratori Nazionali di Legnaro	Cod. doc.	DOC.O.04.01.FOR
	FASCICOLO INFORMATIVO SU RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE, MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA, NORME AMBIENTALI	Rev.	12
		Pag.	5 di 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AMBIENTALI DA APPLICARE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Norme relative all'utilizzo degli agenti chimici

- Prima dell'inizio delle attività, fornire ai Laboratori Nazionali di Legnaro le informazioni riguardanti i quantitativi e la tipologia di agenti chimici, compresi i gas compressi, disciolti, liquefatti, che verranno utilizzati e mettere a disposizione le schede di sicurezza degli stessi, che devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento europeo 1907/2006 e s.m.i., cosiddetto REACH e del regolamento n. 1272/2008, cosiddetto CLP. In caso di agenti chimici e gas classificati pericolosi, il loro impiego dovrà essere preventivamente autorizzato,
- non versare mai nei lavandini, nei tombini... gli agenti chimici pericolosi utilizzati per le attività. Le miscele di acqua e detersivo residuo derivante dalla pulizia degli ambienti vanno versate negli scarichi acque nere dei bagni presenti all'interno degli edifici e mai nei tombini esterni,
- tenere sempre a disposizione materiali adeguati ad assorbire o neutralizzare eventuali agenti chimici sversati. In caso di sversamento, lo smaltimento dei rifiuti sarà di vostra competenza,
- non effettuare travasi, trasferimenti... di agenti chimici senza aver prima predisposto le necessarie misure di contenimento in caso di sversamento,
- osservare il divieto assoluto di sversare nelle caditoie stradali qualsiasi refluo liquido,
- in caso vi sia necessità di conservare provvisoriamente presso le strutture dei Laboratori Nazionali di Legnaro agenti chimici o gas, questi dovranno essere immagazzinati sotto la vostra responsabilità, rispettando le seguenti indicazioni di minima: stoccaggio in luoghi idonei dotati di bacini di contenimento e in assenza di agenti chimici incompatibili o di situazioni che potrebbero costituire un pericolo (fiamme libere, sorgenti di calore...), ancoraggio stabile delle bombole di gas, apposizione di segnaletica riportante l'indicazione della pericolosità degli agenti chimici presenti.

Norme relative alla gestione dei rifiuti

I rifiuti speciali prodotti dalla Vostra attività presso i Laboratori Nazionali di Legnaro vanno gestiti in accordo alle prescrizioni definite dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e in accordo alle seguenti indicazioni operative:

- raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività, separandoli per tipologia,
- non abbandonare i rifiuti sul suolo e nel sottosuolo,
- prestare attenzione a: 1) operazioni di travaso di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite sempre in presenza di sistemi di contenimento, in particolare se dette operazioni vengono effettuate sui piazzali esterni, 2) operazioni di trasporto di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite utilizzando recipienti adeguati (provvisi di: idonee chiusure, accessori e dispositivi per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di svuotamento e riempimento e di prese agevoli per la movimentazione),
- conferire i rifiuti prodotti presso i centri di raccolta presenti all'interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro rispettando le procedure specifiche che Vi verranno comunicate prima di iniziare l'esecuzione delle attività.

Nel caso gli oneri per la gestione dei rifiuti speciali risultino essere, per contratto, a carico Vostro, la Vostra azienda dovrà:

1. dimostrare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,
2. fornire ai Laboratori Nazionali di Legnaro, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la documentazione attestante che il trasporto e l'avvio a smaltimento / recupero dei rifiuti sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa di legge (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).